



## Электромагниты МО

### Габаритные размеры, схема



I – место приложения усилия; II – шток тормфза;  
1 – угольник; 2 – болт; 3 – катушка;  
4 – болт заземления; 5 – крышка; 6 – якорь;  
7 – ярмо; 8 – щека якоря; 9 – валик;  
10 – перемычка; 11 – стойка ярма