

Габаритные и установочные размеры






Рисунок 1. Габаритные размеры трансформаторов ТСЗИ

Таблица 1. Габаритные размеры трансформаторов ТСЗИ


Наименование	Размеры, мм		
	A	B	C
ТСЗИ-1,6	460	240	270
ТСЗИ-2,5	460	240	270
ТСЗИ-4	460	240	300
ТСЗИ-6	480	280	350
ТСЗИ-10	500	320	390




ТСЗИ-(1,6-2,5-4,0)-380/220;42;36




ТСЗИ-(1,6-2,5-4,0)-380/127;42;36




ТС3И-(1,6-2,5-4,0)-380/220;24




ТС3И-(1,6-2,5-4,0)-380/127;24




ТС3И-(1,6-2,5-4,0)-220/220;42;36





ТС3И-(1,6-2,5-4,0)-220/127;42;36



ТС3И-(1,6-2,5-4,0)-220/220;24



ТС3И-(1,6-2,5-4,0)-220/127;24





ТСЗИ-(1,6-2,5-4,0-6,0-10,0)-380/220; 380/42; 380/36

ТСЗИ-(1,6-2,5-4,0-6,0-10,0)-220/220; 220/42; 220/36

Рисунок 2. Принципиальные электрические схемы трансформаторов ТСЗИ

Таблица 2. Соединение обмоток трансформаторов ТСЗИ

Схема соединения выводов обмоток		
		
Напряжение первичной обмотки U_1	380 В	220 В
Напряжение вторичных обмоток U_2, U_3, U_4, U_6	220, 42 В	127, 24 В